

EUROMAX BRANDSCHUTZ

Ihre Sicherheit - unser Anliegen



»Bei einer Wartung durch EUROMAX Brandschutz geht stets eine Prüfung voraus. Ohne dieser ist nicht ersichtlich, was gewartet und/oder repariert werden soll.«

Prüfung = Der IST Zustand wird festgestellt

Wartung = Der SOLL Zustand wird wiederhergestellt

Instandsetzung / Reparatur = Wird bei Wartungsarbeiten eine fehlerhafte Funktion, oder ein defektes Anlagenteil entdeckt und ausgetauscht, das zusätzlichen Aufwand für einen einwandfreien SOLL Zustand benötigt, handelt es sich um eine Korrektur- und Instandsetzungsmaßnahme.

Hinweis:

Wartungsarbeiten können zwar das Fortschreiten der Abnutzung nicht ganz verhindern, jedoch stark verzögern. Alle vorgenommenen Maßnahmen werden in einem Protokoll (Prüfprotokoll, Standortliste) festgehalten. Regelmäßig durchgeführte Wartungen erhalten den Garantieanspruch und mindern kostspielige Instandsetzungen/Reparaturen. Im Normalfall beträgt der Abstand zweier Wartungen ein Jahr.

1. Die Prüfgebühr inkl. Wartung enthält folgende Leistungen:
Schmieren, reinigen aller beweglichen Teile (WD40), Kontrolle Schrauben-, Seil und Zahnriemen- und Befestigung und wenn nötig nachziehen, Laufschiene reinigen bei Toren.
2. Etwaige notwendige Ersatzteile und/oder zusätzliche Arbeiten werden nach Rücksprache mit dem Auftraggeber gemäß tatsächlichem Aufwand verrechnet.
3. Wir arbeiten getreu der AM-VO; AStV; ASchG § 7 „Grundsätze der Gefahrenverhütung“, sowie § 38 „Wartung von Arbeitsmitteln“ und somit laut den Angaben der jeweiligen Hersteller!

Manipulationen an Brandschutztüren und Brandschutztores jeglicher Art sind unzulässig! Bei Reparaturen dürfen nur Materialien verwendet werden, welche für die gelieferten Elemente eine geprüfte Zulassung besitzen. Dasselbe gilt auch für Schließzylinder (Ö-Norm geprüft, Schmelzpunkt über 900°C).

Verpflichtender Herstellerhinweis

Aufgrund des Herstellerhinweises sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass der Betreiber von Brandschutztüren und Brandschutztores jährlich eine mechanische Wartung bzw. Funktionsprüfung vorzunehmen hat.

EUROMAX Brandschutz e.U
Salurnerstrasse 26
6330 Kufstein
UID-Nr.: ATU67302279

Telefon: 05372 64742
FAX: 05372 64742 4
e-mail: info@euromax-brandschutz.at
Web: www.euromax-brandschutz.at

IBAN: AT04 2050 6077 0007 8889
BIC: SPKUAT22XXX
LG Innsbruck
Firmenbuchnummer: 430702K